

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother Intellifax 2900

Sie finden hier keine Resetanleitung für Ihr Brother Intellifax 2900, da ein manueller Trommel Reset an diesem Gerät nicht möglich ist. Die Trommel DR-8000, die darin verbaut ist setzt den Zähler automatisch zurück. Dazu wird eine in der Trommel eingelegte Folie nach dem Trommeleinbau automatisch ausgeworfen.

- **Diese Folie nicht manuell entfernen!**
- **Falls die Folie doch entfernt wurde, können Sie sie vorsichtig wieder einfädeln.**
- **Unsere Hotline kann helfen, wenn die Folie bei Auslieferung gefehlt hat.**

Blasse Drucke oder gar leere Seiten nach dem Trommelwechsel deuten darauf hin, dass Sie einen gebrauchte Tonerkartusche mit der neuen Trommel verwenden. Setzen Sie dann eine neue Kartusche ein. Das Druckbild ist nach etwa 20 bis 30 gedruckten Seiten wieder wie gewohnt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de