

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother Intellifax 3550

An einem Brother Intellifax 3550 muss kein manueller Trommel Reset mittels Resetanleitung durchgeführt werden. Die verbaute Trommel DR-200 setzt den Zähler nach dem Einbau mittels einer in der Trommel eingesetzten Folie automatisch zurück.

- **Sie dürfen die Folie nicht vor dem Einbau der Trommel aus dieser entfernen!**
- **Haben Sie sie dennoch entfernt, setzen Sie sie vorsichtig wieder ein.**
- **Bei fehlender Folie kontaktieren Sie bitte unseren Support.**

Wenn Sie mit der neu eingesetzten Trommel eine gebrauchte Tonerkartusche verwenden, kann es sein, dass die Drucke blass oder leer sind. Dann muss ein neuer Toner eingesetzt werden. Nach 20 bis 30 gedruckten Seiten ist das Druckbild wieder normal.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de