

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother HL-1270 NLT

**Gehen Sie bitte laut den Anweisungen in unserer folgenden Resetanleitung für Brother HL-1270 NLT Geräte vor, falls an Ihrem Drucker nach einem Tonerwechsel ein manueller Trommel Reset nötig werden sollte.**

- **Schalten Sie das Gerät ein und öffnen Sie die Klappe, hinter welcher der Toner bzw. die Trommel eingesetzt werden.**
- **Sie sehen an Ihrem Gerät vier LEDs. Darunter befindet sich, in leicht vertiefter Position, ein Taster. Drücken und halten Sie diesen Taster.**
- **Warten Sie nun ab, bis alle vier LEDs an Ihrem Gerät aufleuchten. Jetzt können Sie den Taster wieder loslassen.**
- **Um den Vorgang abzuschließen, nun die Klappe wieder schließen.**

**Ihr Drucker funktioniert nun wieder, wie Sie es gewohnt sind. Sie haben den Trommel Reset erfolgreich durchgeführt.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**