

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-5350 DNLT

In einigen Fällen müssen Sie nach einem Tonerwechsel einen manuellen Trommel Reset an Ihrem Brother HL-5350 DNLT Drucker durchführen. Gehen Sie dabei bitte nach der folgenden Resetanleitung vor.

- **Öffnen Sie an Ihrem Drucker die Geräteklappe, während dieser eingeschaltet ist. Sie befindet sich an der Stelle, wo man die Trommeleinheit einsetzt.**
- **Ihr Drucker verfügt entweder über eine "Go" oder eine "Start" Taste. Drücken Sie diese und halten Sie sie gedrückt.**
- **Diese Taste halten Sie bitte so lange, bis alle 4 LED-Lampen an Ihrem Gerät aufleuchten. Dann lassen Sie die Taste los.**
- **Abschließend verschließen Sie bitte die Geräteklappe wieder.**

Da der Trommelzähler nun zurückgesetzt wurde, ist eine uneingeschränkte Nutzung Ihres Brother HL-5350 DNLT wieder möglich.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de