

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother Intellifax 5750 E

Durch einen Tonerwechsel an Ihrem Brother Intellifax 5750 E kann ein manueller Trommel Reset nötig werden. Diesen führen Sie bitte anhand der Anweisungen in der unten stehenden Resetanleitung durch.

- Öffnen Sie die Geräteklappe. Sie ist dort, wo die Trommel eingesetzt wird. Achten Sie darauf, dass Ihr fax eingeschaltet ist.
- Drücken Sie die Taste "Clear".
- Sofort danach betätigen Sie die Taste "1" auf der Fax tastatur. Das Display zeigt "erfolgreich" an.
- Schließen Sie die Klappe wieder.

Der Trommel Reset ist ausgeführt. Sie können Ihr Brother Intellifax 5750 E nun wieder in vollem Umfang nutzen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de