

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother MFC-9880 N

**Nach dem Wechsel der Tonereinheit müssen Sie an Ihrem Drucker unter Umständen einen manuellen Trommel Reset durchführen. Die folgende Resetanleitung für Brother MFC-9880 N Geräte enthält die entsprechenden Arbeitsanweisungen.**

- **Schalten Sie Ihr Multifunktionsgerät ein und öffnen Sie die Klappe, hinter der die Trommel sitzt.**
- **Betätigen Sie dann bei geöffneter Klappe die Taste "Storno" an Ihrem Drucker.**
- **Sofort anschließend muss die Taste "1" gedrückt werden.**
- **Sobald das Display im Anschluss daran die Meldung "erfolgreich" zeigt, darf die Klappe wieder geschlossen werden.**

**Ihr Drucker kann jetzt weiter wie gewohnt benutzt werden. Sie haben den Trommelzähler erfolgreich zurückgesetzt.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**