

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother P 8000

Hier finden Sie keine Resetanleitung für einen manuellen Trommel Reset am Brother P 8000. Diese ist nicht nötig, da Ihre neue DR-200 Trommel den Reset automatisch durchführt. Dafür ist darin eine Folie eingelegt, die nach dem Einbau ausgeworfen wird und den Zähler zurücksetzt.

- **Melden Sie Beschädigungen oder das Fehlen der Folie unserer Hotline.**
- **Belassen Sie die Folie in der Trommel bis sie automatisch ausgeworfen wird.**
- **Setzen Sie die Folie vorsichtig wieder ein, wenn sie vorher versehentlich entnommen wurde.**

Verwenden Sie die Tonerkartusche aus der alten Trommel in Ihrer neuen Trommel weiter, kann das in einem verschlechterten Druckbild oder gar leeren Seiten resultieren. Setzen Sie in diesem Fall eine neue Tonerkartusche ein und drucken Sie im Anschluss 20 bis 30 Seiten. Das Druckbild sollte dann wieder so sein wie gewohnt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de