

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-1200-NE

Nach dem Toner Wechsel mit einem TN-6600 ist am Brother HL-1200 NE Drucker ein Toner Reset (Toner zurücksetzen) nötig. Halten Sie sich dabei an die folgende Anleitung.

1. Schalten Sie den Brother HL-1200 NE zuerst aus.
2. Öffnen Sie dann die Frontklappe.
3. Drücken und halten Sie die Go-Taste am Drucker, schalten Sie dabei den Drucker ein.
4. Halten Sie die Go-Taste, bis die LEDs für "Paper", "Drum" und "Toner" leuchten.
5. Dann die Go-Taste kurz loslassen, damit die LEDs ausgehen.
6. Dann direkt 2 Mal schnell die Go-Taste betätigen, um die LEDs wieder zum Leuchten zu bringen.
7. Direkt danach 6 mal schnell die Go-Taste betätigen. Die "Paper" LED muss jetzt blinken.

Ist das der Fall, die Frontklappe schließen. Der Reset ist damit durchgeführt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de