

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-5150 DLT

Für einen manuellen Trommel Reset an Ihrem Brother HL-5150 DLT sind einige wenige Arbeitsschritte durchzuführen. Sie können diese der unten stehenden Resetanleitung entnehmen.

- **Ihr Drucker verfügt über eine Klappe, hinter der Toner bzw. Trommeleinheit eingesetzt werden. Öffnen Sie diese.**
- **Lassen Sie die Geräteklappe offen und halten Sie anschließend, je nach Geräteausführung, die "Start" oder "Go" Taste gedrückt.**
- **Lassen Sie die Taste bitte erst wieder los, wenn alle vier Lampen an Ihrem Drucker aufleuchten.**
- **Danach kann die Geräteklappe wieder verschlossen werden.**

Das Zählwerk für die Trommel ist nun zurückgesetzt und sie können Ihren Drucker wie zuvor verwenden.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de