

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother HL-5350 DN 2 LT

Oft wird nach einem Tonerwechsel an einem Brother HL-5350 DN 2 LT ein manueller Trommel Reset nötig. Führen Sie diesen anhand der Anweisungen in unserer Resetanleitung durch.

- Um den Zähler zu resetten, muss der Drucker eingeschaltet sein. Öffnen Sie dann die Frontklappe über der Trommeleinheit.
- Drücken Sie anschließend bei geöffneter Klappe die "Go" oder "Start" Taste. Halten Sie diese gedrückt!
- Wenn an Ihrem Drucker die vier LEDs aufleuchten, dürfen Sie die Taste wieder loslassen.
- Danach können Sie die Klappe schließen.

Nutzen Sie Ihren Brother HL-5350 DN 2 LT fortan wie gewohnt, der Trommelzähler ist hiermit zurückgesetzt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)