

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TONER RESET ANLEITUNG

### BROTHER HL-1200-E

Nach dem Toner Wechsel mit einem TN-6600 an Ihrem Brother HL-1200 E wird ein Tone Reset (Toner zurücksetzen) notwendig. Gehen Sie nach folgender Anleitung vor.

1. Am Netzschalter den Drucker abschalten.
2. Die Frontklappe des Brother HL-1200 E öffnen.
3. Die "GO" Taste am Drucker drücken und halten. Dabei den Drucker einschalten.
4. Die "GO" Taste halten, bis die LEDs "Toner", "Drum" und "Paper" leuchten.
5. Dann "GO" Taste kurz loslassen, damit die LEDs erlöschen.
6. Danach sofort 2 Mal schnell die "GO" Taste drücken. Die LEDs leuchten dann wieder auf.
7. Dann direkt 6 Mal schnell die "GO" Taste drücken. Die LED "Paper" blinkt.

Frontklappe schließen. Der Reset ist abgeschlossen und der Drucker heizt sich auf.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)