

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TONER RESET ANLEITUNG

### BROTHER MFC-3550

**Nach dem Toner Wechsel mit einem TN-200 an Ihrem Brother MFC-3550 müssen Sie den Toner zurücksetzen (Toner Reset). Bitte gehen Sie dabei vor, wie in der nachfolgenden Anleitung beschrieben.**

- 1. Zunächst die Klappe an der Front Ihres Brother MFC-3550 öffnen.**
- 2. Dann die STORNO Taste drücken. Nun zeigt das Display die Meldung "Trommel ersetzt?". Bitte ignorieren Sie die Meldung und fahren Sie zügig fort.**
- 3. Drücken Sie auf dem Tastenfeld des Druckers schnell 1x mal die Sterntaste und 2x die Null. Sodann meldet das Gerät "ausgeführt".**

**Sie können die Klappe jetzt wieder schließen, denn der Reset ist beendet.**

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)