

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TONER RESET ANLEITUNG

### BROTHER MFC-9030

**Der Toner-Wechsel eines TN-8000 an Ihrem Brother MFC-9030 muss von einem Toner Reset (Toner zurücksetzen) gefolgt werden. In der folgenden Anleitung erfahren Sie, wie Sie den Reset durchführen müssen.**

- 1. Bitte zunächst die Frontklappe an Ihrem Drucker öffnen.**
- 2. Dann die STORNO Taste betätigen. Das Display des Druckers zeigt dann die Meldung "Trommel ersetzt?". Ignorieren Sie diese Meldung.**
- 3. Drücken Sie nun schnell 1x die Sterntaste und 2x die Null auf dem Tastenfeld Ihres Druckers. Dieser zeigt daraufhin im Display die Meldung "ausgeführt".**

**Damit haben Sie den Reset durchgeführt und können die Klappe am Brother MFC-9030 wieder schließen. Dieser heizt sich dann auf.**

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)